



Prefettura di Catanzaro
Ufficio territoriale del Governo
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

L'anno 2012, addì 29 del mese di agosto, alle ore 10,00, si è riunita presso questa Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nelle persone dei Sigg.ri:

PRESIDENTE:

Dr. Osvaldo Caccuri

Viceprefetto Vicario

COMPONENTI:

Ing. Vincenzo Belmonte

Assessore ai LL.PP. del Comune di Catanzaro

Dr. Alessandro Meneghini

Vice Questore Vicario

Ing. Bruno Cundari

Funzionario VV.F.

Ing. Massimo Nisticò

in rappresentanza Genio Civile

Dr. Claudio De Santis

Dirigente Medico A.S.P. - Catanzaro

Per. Ind. Giuseppe Pullano

Esperto in elettrotecnica

Sig. Mario Parentela

in rappresentanza CISAL

Dr. Giuseppe Donati

esperto in acustica

Avv. Antonio Sgromo

in rappresentanza C.O.N.I.

SEGRETARIO:

Dr. Giuseppe Petrelli, Funzionario Amministrativo, in servizio presso questa Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

E' presente per conto della Società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. l'Ing. Antonino Romeo.

All'ordine del giorno figura iscritta la richiesta di parere avanzata dal Comune di Catanzaro, in merito al progetto di miglioramento delle condizioni di sicurezza dello stadio comunale "Nicola Ceravolo".

L'Assessore Belmonte illustra la nuova elaborazione progettuale e il contenuto della relazione di accompagnamento contenenti i dati e le modifiche richiesti in occasione dell'incontro del 20 agosto u.s. L'illustrazione verrà comunque seguita da sopralluogo per le constatazioni in loco.

Viene poi esaminato il caso specifico della dislocazione della barriera lungo la via F. Paglia. In particolare viene esaminata l'eventuale necessità della dislocazione di duplice porta presso i due varchi laterali della barriera di chiusura. A tal proposito, si ritiene la dislocazione di un'unica porta per varco sufficiente.

Raggiunto lo stadio, si esamina la situazione relativa al prefiltraggio ed alle uscite di sicurezza prospicienti la vecchia biglietteria. Emerge innanzitutto la necessità, a garanzia di un agevole deflusso, di eliminare la ringhiera ancora esistente nel lato della citata biglietteria e di intervenire sul gradino presente per eliminare anch'esso attraverso la realizzazione di una rampetta. E' inoltre assolutamente necessaria l'eliminazione del gradino alle spalle del primo cancello di sinistra del prefiltraggio. Viene poi constatata l'assenza dell'impianto di messa





Prefettura di Catanzaro
Ufficio territoriale del Governo
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

a terra. L'Amministrazione comunale, a tal proposito, dichiara che intende eliminare l'impianto di illuminazione delle vie di esodo. A questo punto sarà necessario indicare graficamente le uscite.

Le vie di esodo vengono confermate come riportate in planimetria; più precisamente per quelle antistanti la vecchia biglietteria verranno utilizzati i cancelli n. 1,2,3 e, anziché la 4, quello adiacente che verrà denominato 4 bis, a garanzia della totale apertura delle ante. La cancellata principale insistente sulla pubblica via, poi, dovrà presentare un fermo per bloccare l'apertura dell'anta del cancello U.S. 7 in collocazione parallela alla strada medesima, per consentire l'utilizzo della via di esodo più vicina alla recinzione dello stadio, previa eliminazione del gradino del marciapiede, costituente un pericolo. La stessa cancellata dovrà essere stabilmente presidiata da due stewards, uno per ciascun cancello, indicati con i numeri 7 e 8. I citati stewards, a garanzia di un intervento immediato in caso di necessità, dovranno essere, altresì, radio dotati per assicurare l'attivazione dell'apertura della cancellata quale uscita di sicurezza. A tal ultimo proposito l'anta del cancello U.S. 8, dovrà avere un blocco di apertura parallelo alla pubblica via, come già detto per il cancello U.S. 7.

Per quel che attiene la tribuna centrale, relativamente agli accessi 3 e 4, occorre sopraelevare il parapetto di protezione, come già avvenuto per i laterali, con elementi tubolari. Va altresì ripristinata la rete divisoria tra tribuna e curva est.

Necessita poi che venga effettuata una verifica generale dell'impianto elettrico a servizio dell'intera struttura, con particolare attenzione alle plafoniere ubicate sul perimetro esterno.

Altra rete da sistemare è quella dislocata tra la curva est e la porta del campo.

Sul lato destro della curva est, i cancelli di prefiltraggio devono essere muniti della prevista segnaletica di sicurezza, sia all'interno che all'esterno. I percorsi di esodo dovranno essere livellati in modo da evitare inciampi o ostacoli, per consentire il regolare deflusso del pubblico.

Il parcheggio riservato alle Forze dell'ordine dovrà essere bonificato dal materiale giacente, con particolare riferimento all'area dello scivolo interno lato Palazzetto dello Sport.

Occorre un'adeguata potatura dell'albero all'ingresso della curva ovest, a garanzia di una perfetta ripresa tramite telecamera.

Per quel che riguarda la sala GOS permangono le condizioni ambientali che la rendono non funzionale, per come già rilevato alla vigilia dello scorso campionato.

L'attuazione delle citate prescrizioni, unitamente a quelle contenute nell'ultima nota del Comando Provinciale dei VV.F., consente alla Commissione di esprimere parere favorevole allo svolgimento delle manifestazioni a capienza





Prefettura di Catanzaro
Ufficio territoriale del Governo
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

fissata nel numero massimo 7.499 spettatori, suddivisi per settore come da planimetria esaminata nella seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

f.to Ing. V. Belmonte
f.to Dr. A. Meneghini
f.to Ing. B. Cundari
f.to Ing. M. Nisticò
f.to C. De Santis
f.to Per. Ind. G. Pullano
f.to Sig. M. Parentela
f.to Dr. G. Donati
f.to Avv. A. Sgromo

IL PRESIDENTE

f.to Dr. O. Caccuri

IL SEGRETARIO

f.to Dr. G. Petrelli

PRESENTI

f.to Ing. A. Romeo



Per copia conforme

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Petrelli)